

## Rilevazione campi elettromagnetici a radiofrequenza

Misurazioni effettuate il 19/01/2008 dalle ore 10:34 alle ore 10:41

Sito: Albinea, via Monterampino

Indirizzo: via Monterampino - Albinea (RE)



Immagine della sorgente delle emissioni



Immagine del sito


Note: Terza misura sulla sorgente, nei pressi di ex ospedale

Limite sito: 6 V/m

Tipologia impianti monitorati: Due pali, quattro gestori

Latitudine:

Longitudine:



### STATO DEL SITO

90° Percentile: **0.81 V/m**

**VALORE MEDIANO: 0.77 V/m**  
(50° Percentile)

10° Percentile: **0.73 V/m**

*BluBus – BluShuttle*

*Rilevazione campi elettromagnetici a radiofrequenza*

**Misurazioni effettuate il 19/01/2008 dalle ore 10:13 alle ore 10:20**

Sito: **Albinea, via Monterampino**

Indirizzo: **via Monterampino - Albinea (RE)**



Immagine della sorgente delle emissioni



Immagine del sito

Note: Seconda misura

Limite sito: 6 V/m

Tipologia impianti monitorati: Due pali, quattro gestori

## STATO DEL SITO

Valore Medio: 0,89 V/m

*Rilevazione campi elettromagnetici a radiofrequenza*

**Misurazioni effettuate il 19/01/2008**

Sito: **Albinea, via Monterampino**

Indirizzo: **via Monterampino - Albinea (RE)**



Immagine del sito



Immagine della sorgente delle emissioni

Note: Quarta misura sulla sorgente a circa 300 m di distanza

Limite sito: 6 V/m

Tipologia impianti monitorati: Due pali, quattro gestori

**Valore rilevato: 0,73 V/m**

*Rilevazione campi elettromagnetici a radiofrequenza*

**Misurazioni effettuate il 19/01/2008**

Sito: **Albinea, Piazza**

**Albinea (RE)**



Immagine del sito

Limite sito: 6 V/m

Tipologia impianti monitorati: presenza di Impianto WI FI

**Valore rilevato: Low**

**Low: minore di 0,25 V/m**

## BluBus – BluShuttle

### Rilevazione campi elettromagnetici a radiofrequenza

Misurazioni effettuate il 19/01/2008 dalle ore 10:01 alle ore 10:08

Sito: **Albinea, via Monterampino**

Indirizzo: **via Monterampino - Albinea (RE)**



Immagine della sorgente delle emissioni



Immagine del sito


Note:

Limite sito: 6 V/m

Tipologia impianti monitorati: Due pali (Tim, Vodafone) con almeno tre gestori

Latitudine:

Longitudine:



Valori rilevati

Limite di Legge

### STATO DEL SITO

90° Percentile: **0.7 V/m**

VALORE MEDIANO: **0.67 V/m**  
(50° Percentile)

10° Percentile: **0.63 V/m**